

浙江省安全生产委员会办公室

浙江省安全生产委员会办公室关于 近期多起检维修相关生产安全事故的通报

各市安委办：

5月25日15时40分许，建德市杭州屹通新材料股份有限公司制粉车间电动机检维修时发生触电事故，造成2人死亡。6月6日17时07分许，宁海县桃源街道康尔内衣厂区热定型机检修过程发生爆炸事故（具体原因还在调查中），造成2人死亡。省委书记易炼红、副省长卢山先后作出指示批示，要求彻底查清原因，并举一反三，压紧压实大排查大整治工作责任。这两起事故发生在全省安全生产隐患大排查大整治期间，影响恶劣，教训深刻。今年以来，全省各地陆续发生了19起检维修作业生产安全事故，造成20人死亡、16人受伤。这些事故的发生，暴露出一些企业和地方安全生产责任不落实、措施不到位，特别是深刻吸取教训、举一反三不够，大排查大整治还存在工作落空、防控措施不精准不到位等问题。

一是企业负责人履职不力。建德屹通新材料“5·25”事故企业主要负责人、分管安全负责人没有依法履行安全生产管理职责，2023 年以来，从未组织开展安全生产隐患排查，未及时消除事故隐患。未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，涉事的 5 名员工 2023 年均未参加日常安全教育和培训，其中一名操作工 2023 年 5 月 19 日入职即上岗，没有参加任何安全培训。

二是安全风险辨识管控不到位。企业安全生产制度不健全、风险辨识不清楚、管控措施未落实，建德“5·25”事故企业未对电气设备检维修岗位作业安全风险进行辨识并制定采取相应分级管控措施，事故隐患排查治理不到位。宁海“6·6”事故企业未辨识定型机、烟气管道及检维修作业安全风险，对设备内部可能存在的纺织粉尘（毛絮）、有机废气等安全风险一无所知。

三是盲目指挥、野蛮作业问题突出。临时用电、检维修等作业管理不到位，建德“5·25”事故企业违章指挥未取得电工证的人员违规进行电气设备检维修作业；维修工违反公司操作规程，检维修时未切断电源，未悬挂“严禁合闸”警示牌；高处维修作业人员未穿戴绝缘鞋绝缘手套，未使用安全带安全绳等安全设备；操作工未查看传动系统是否正常可靠，直接打开筛分系统配电柜按钮，导致事故发生。宁海“6·6”事故涉事检修人员在检修定型机导热油漏油故障时，未关闭电源，未通知锅炉房停炉，

盲目作业增加事故风险。

四是安全专项整治不深入不彻底。一些地方安全检查浮于表面，执法检查查不出问题，企业隐患依然大量存在。建德市相关监管部门对涉事企业多次检查，均未发现企业主要负责人履职不到位、企业安全培训未开展等明显问题隐患。宁波市环保设施安全整治不到位，边整治边出事，环保设施安全专项整治措施没有落到实处。

为深刻吸取事故教训，坚决防范类似事故再次发生，保障工贸企业安全生产形势稳定，根据《浙江省深化工矿领域安全生产攻坚整治方案》（浙工矿安委办〔2023〕2号）等文件精神，提出如下工作要求，请各地、各部门结合实际，认真贯彻落实。

一、全面落实“定型工艺”安全防范措施。各地要对纺织行业存在定型工艺企业进行一次全面排查，督促企业对照《纺织行业较大危险因素辨识与防范指导手册》进行自查自纠，逐项落实安全风险防范措施。同时要立即组织开展专项检查，重点检查企业是否建立定型工艺安全操作规程、是否定期开展隐患排查、安全培训，是否对毛絮滤网、风管等进行清扫，是否配齐各类安全设施设备等。使用燃气定型工艺的，建筑耐火等级应为一、二级，防火间距必须符合规定，禁止将汽化室、贮罐设置在厂房的中心位置等人员较多的地方；与车间连在一起的汽化室、贮罐应设置建筑防火防爆分隔、泄压泄爆等设施；规

范安装可燃气体泄漏、火灾报警等装置和自动灭火喷淋设施；安装有效、可靠的联锁装置，确保设备从点火、送气、排风及运转等程序全过程联锁。使用导热油定型工艺的，导热油系统必须配全安全阀、压力表等安全附件，定期进行检测；设置压力、温度、流量等监测装置；具备超温、超压自动报警和联锁停车功能。要严格执行监管执法措施，对检查发现“定型工艺”等存在事故隐患的，必须依法立即停止使用相关设备设施，责令限期改正，完成整改并经复查验收通过后，方可恢复使用。

二、着重加强检维修作业安全监管。各地要督促企业建立健全动火、临时用电等检维修特殊作业安全管理制度，加强对从业人员安全教育培训，严格执行风险辨识、作业审批、安全监护等各项检维修作业安全要求。企业检维修作业发包的，要确保承包单位具备相应的资质和安全条件，签订专门的安全生产管理协议，明确双方安全职责，并将对承包单位安全工作进行统一协调、管理。要加强对检维修作业监督检查，将其纳入安全监管执法检查重点内容，运用现场抽查、视频监控倒查等方式全面检查企业检维修作业安全措施落实情况，对相关违法行为依法从严查处。要逐家核实企业电工、电气焊等特种作业人员持证情况，对无证上岗、持假证上岗等违法行为，一律实施“一案双查”、警示曝光，真正形成监管执法高压态势。

三、持续深入推进大排查大整治行动。要对标大排查大整

治各项措施，持续深入推进整治攻坚行动，确保各项任务高标准落实。要加大环保设施整治力度，对印染企业重点环保设施设计、施工、验收情况进行全面排查，对环保设施未经涉及、未验收投入使用等违法违规行为依法予以处理。要全面贯彻落实《浙江省小微园区（厂中厂）安全管理暂行规定》，6月15日前，各地要对所有小微园区（厂中厂）企业进行专题宣讲，确保企业100%掌握“十必须十不准十必须”要求，对标整改落实；要加快推进联动逃生警铃配置，6月20日前，确保所有出租方和承租方全部完成联动逃生警铃安装，开展一次联动逃生演练。要强化电气焊打非治违，进一步摸清电气焊作业企业（场所）、持证人员分布情况，进行全覆盖执法检查。加强与公安机关、消防救援机构等沟通协调，坚决实施电气焊违法行为“四个一律”措施。

浙江省安全生产委员会办公室

2023年6月8日